

No.M-18-249

御見積書

岡-18-174

株式会社 IHI トレーディング
水落 様下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2018年9月12日

株式会社 IHI アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: オゾン脱臭除菌装置DH-5D 点検・修理

御見積金額 ¥51,310

課長	審査	作成
若井	若井	曾田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月伝票No. :
受付日 : 2018年9月5日
貴社名 :
顧客名 : ダイワロイネットホテル松山 様
機種名 : DH-5D 000050号機 2013年6月製造
DH-5Dブンカイユニット 000034号機 2014年7月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	ブンカイケーブル	DH-5D⇒オゾン分解ユニット	1	本	10,500	10,500
1-2	オゾン発生器	DH-5D	2	本	6,000	12,000
1-3	オゾン分解触媒	DH-5D	1	個	2,800	2,800
1-4	プレフィルター1	DH-5D	1	枚	500	500
1-5	プレフィルター2	DH-5D	1	枚	500	500
1-6	オゾン分解触媒(3枚/1セット)	DH-5Dオゾン分解ユニット	1	式	18,900	18,900
1-7	プレフィルター (2枚/1セット)	DH-5Dオゾン分解ユニット	1	式	2,100	2,100
小計						47,300
2-1	部品交換工賃	DH-5D	0.6	H	9,000	5,400
2-2	部品交換工賃	DH-5Dオゾン分解ユニット	0.4	H	9,000	3,600
2-3	内外部点検・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
小計						18,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
小計						8,000
同梱品: 電源コード・ブンカイケーブル						
定価					合計	73,300

仕切価格 ×0.70 51,310

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

2018

9月28日

注番 94-0244

ご署名

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

株式会社 IHI トレーディング

TEL

第一営業部 TEL 03-3213-7622



鈴木 夕佳里

差出人: 水落 淑
送信日時: 2018年9月28日金曜日 14:24
宛先: 鈴木 夕佳里
CC: 富田 雅裕; 深井 良和; 閑井 健次
件名: 【注文書送付】ダイワロイネットホテル松山 DH-5D修理
添付ファイル: 20180928141436.pdf

IAT 鈴木様

いつもお世話になります。
首題の件、注文書を送付いたします。

お手数ですが、出荷の際には送り状をFAX願います。

< 修理機返却先 >
ダイワロイネットホテル松山 佐藤達也様
〒790-0001
愛媛県松山市一番町 2 - 6 - 5
Tel : 089-913-1355

IAT 富田様
出荷日確定しましたらご連絡をお願いします。
九州支社から借りている代替機の回収を
代理店に依頼したいと思います。

IT 水落

From: 富田 雅裕
Sent: Thursday, September 13, 2018 2:10 PM
To: 水落 淑
Subject: RE: ダイワロイネットホテル松山 DH-5D 修理見積書の件

IT
水落様
平素よりお世話になってます
よろしく願います

IAT 富田

From: 水落 淑
Sent: Thursday, September 13, 2018 9:06 AM
To: 富田 雅裕
Subject: RE: ダイワロイネットホテル松山 DH-5D 修理見積書の件

IAT 富田様

いつもお世話になります。
見積ありがとうございました。
受注次第ご連絡いたします。

From: 富田 雅裕
Sent: Wednesday, September 12, 2018 4:54 PM
To: 水落 淑
Subject: ダイワロイネットホテル松山 DH-5D 修理見積書の件

IT
水落様

平素よりお世話になってます。
ダイワロイネットホテル松山
DH-5D 000050号機 DH-5D プンカイユニット 000034号機
修理見積書を送付します。よろしくご査収下さい。

症状：分解異常ランプ点灯
原因：ブンカイケーブルの不具合（断線等と思われます）ブンカイケーブルの写真添付します。

その他では、DH-5D・ブンカイユニット共に定期交換部品の交換が必要と思われます。

.....
株式会社 I H I アグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
富田 雅裕
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地 170 番 6
TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030
E-mail:masahiro_tomita@iat.ihigrp.ihico.jp
[URL:www.ihico.jp/iat/](http://www.ihico.jp/iat/)
.....

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2018年10月4日
株式会社 IHI アグリテック

配布先	納入先	株式会社 IHI トレーディング 様	機種	DH-5D/DH-5Dブンカイユニット
客先	1		機種番	000050 / 000034
環営メ	1		製造年月日	DH-5D 2013年6月
環品	1	顧客名	ダイワロイネットホテル松山 様	ブンカイユニット 2014年7月
		修理者	富田	
計	3	返送先	ダイワロイネットホテル松山 様	発送日
				2018年10月5日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018年9月5日)

分解異常ランプ点灯。

[2] 点検結果・処置

- ブンカイケーブルの両端のコネクター部に損傷が見受けられ、DH-5Dとブンカイユニット間の通信に不具合が生じ、分解異常ランプ点灯になったと思われます。ブンカイケーブルを新品に交換しました。
- DH-5Dとブンカイユニット共に定期交換部品交換しました。
DH-5D
オゾン発生器 2本 オゾン分解触媒 1枚・フィルター1・フィルター2
ブンカイユニット
オゾン分解触媒 3枚 プレフィルター 2枚

[3] 運転検査

DH-5D

- くん蒸運転・・・正常
- タイマーリセット実施

ブンカイユニット

- 分解作動状態・・・正常

その他

付属品； 電源コード・ブンカイケーブル (新品)

承認	交換部品			
若井	部品番号	部品名称	数量	備考
18.10.04		オゾン発生器	2本	DH-5D
井		オゾン分解触媒	1枚	DH-5D
審査		プレフィルター1	1枚	DH-5D
若井		プレフィルター2	1枚	DH-5D
18.10.04		オゾン分解触媒	3枚	ブンカイユニット
井		プレフィルター	2枚	ブンカイユニット
作成				
富田				
18.10.4				
田				

元払

18年10月5日

福山通運

荷物領収原票

(089)913-1355

お届先 愛媛県松山市一番町2-6-5

ダイワロイネットホテル松山
佐藤様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
DH-5D
000050号機
ブンカイユニット
000034号機
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8334-2755

サービスG 富田



18kg

a778334275501a 発店 517 2個口

この荷物は送り状兼用(領収原票)です

(089)913-1355

お届先 愛媛県松山市一番町2-6-5

ダイワロイネットホテル松山
佐藤様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
DH-5D
000050号機
ブンカイユニット
000034号機
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8334-2755

サービスG 富田



a778334275501a 発店517 No. 4275

1/2 個

荷札 元払

18年10月5日

福山通運

(089)913-1355
愛媛県松山市一番町2-6-5

荷受人
ダイワロイネットホテル松山
佐藤様

B7900001B
18年10月5日

福山通運



A778334275502A

発店: 517 元

荷送人
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11
(086)944-6510

個数
2/2
NO.4275

品名
H3000-067
DH-5D
000050号機
ブンカイユニット
000034号機
点検・修理完了機

記事
サービスG 富田

荷札