

No.M-19-409

御見積書

岡-19-263A

株式会社 IHI トレーディング 御中

2019年12月5日

株式会社 IHI アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: オゾン脱臭除菌装置DH-5D 点検・修理

御見積金額

¥42,000

課長	審査	作成
環PI営業 2019/12/05 若井	環PI営業 2019/12/05 若井	環PIサービス 2019/12/05 富田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 2019年11月25日
貴社名 :
顧客名 : アパホテル<TKP仙台駅北> 様
機種名 : DH-5D 000072号機 2016年12月製造
DH-5Dブンカイユニット 000052号機 2017年12月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	オゾン発生器	DH-5D	2	本	6,000	12,000
1-2	オゾン分解触媒	DH-5D	1	個	2,800	2,800
1-3	プレフィルター1	DH-5D	1	枚	500	500
1-4	プレフィルター2	DH-5D	1	枚	500	500
1-5	オゾン分解触媒(3枚/1セット)	DH-5Dオゾン分解ユニット	1	式	18,900	18,900
1-6	プレフィルター (2枚/1セット)	DH-5Dオゾン分解ユニット	1	式	2,100	2,100
①計						36,800
2-1	部品交換工賃	DH-5D	0.6	H	9,000	5,400
2-2	部品交換工賃	DH-5Dオゾン分解ユニット	0.4	H	9,000	3,600
2-3	内外部品点検・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
②計						18,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③計						8,000
①②③計						62,800
4-1	値引					▲ 2,800
同梱品: 電源コード(2Pプラグ付)・ブンカイケーブル						
定価					合計	60,000
仕切価格						42,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

2019

12月 25日

ご署名


東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

株式会社 IHI トレーディング

TEL

第一営業部 TEL 03-3213-7622

11月 175-0354



元払 20年 1月 10日 福山通運

荷物領収原票

お届け先 (022)742-3630
宮城県仙台市宮城野区
名掛町201-1
アパホテル TKP仙台駅北
ご担当者様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
DH-5D
000072号機
ブンカイユニット
000052号機
点検・修理完了機
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-3312



18kg

a 7 7 8 3 3 7 3 3 1 2 0 1 a 発店 517 2個口
ここからはがしてください

お届け先 (022)742-3630
宮城県仙台市宮城野区
名掛町201-1
アパホテル TKP仙台駅北
ご担当者様

1-62

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
DH-5D
000072号機
ブンカイユニット
000052号機
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8337-3312



サービスG 富田

a 7 7 8 3 3 7 3 3 1 2 0 1 a 発店517 No. 7331

1 / 2 個

荷 札 元払 20年 1月 10日 福山通運

荷受入 (022)742-3630
宮城県仙台市宮城野区
名掛町201-1
アパホテル TKP仙台駅北
ご担当者様

B9830864B
20年1月10日

福山通運



1-62
発店: 517 元

荷送人 岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11
(086)944-6510

個 数
2 / 2
NO. 7331

品名 H3000-067
DH-5D
000072号機
ブンカイユニット
000052号機
点検・修理完了機
サービスG 富田

荷 札

点検、整備報告書

2020年1月9日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	DH-5D/DH-5Dブンカイユニット
客 先	1			
環営メ	1	代理店名	機 番	000072 / 000052
環 品	1	顧 客 名	製造年月日	DH-5D 2016年12月
		修 理 者	製造年月日	ブンカイユニット 2017年12月
計	3	返 送 先	発 送 日	2020年1月10日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年11月25日)

オゾン臭がしない。

[2] 点検結果・処置

- 装置確認したところ、オゾン発生器が2本ともに固定用クランプから脱落していたことにより、通電ができずオゾンが発生できない状態でした。さらにそのうち1本は筐体の金属と接触して、通電時に短絡状態になっておりその結果、発火して一部が焼けた状態でした。
装置に歪および外装の板金の一部に変形が見受けられましたのでオゾン発生器がクランプから脱落するほどの強い衝撃を受けたのではないかと思います。オゾン発生器は2本共に新品に交換し、筐体の歪(ねじれ)も矯正し板金の修正も行いました。
- 定期交換部品の交換をお勧めしましたところ、交換を承りましたのでDH-5D・ブンカイユニット共に一式交換しました。

[3] 運転検査

DH-5D

- くん蒸運転・・・・・・正常

ブンカイユニット

- 分解作動状態・・・・・・正常

その他

附属品； 電源コード(2Pプラグ付き)・ブンカイケーブル

承認

交換部品

環境PJ営業 20/01/09 若井	部品番号	部品名称	数量	備 考
		オゾン発生器	2本	DH-5D
審 査		オゾン分解触媒	1個	DH-5D
環境PJ営業 20/01/09 若井		プレフィルター1	1枚	DH-5D
		プレフィルター2	1枚	DH-5D
		オゾン分解触媒	3枚	ブンカイユニット
作 成		プレフィルター	2枚	ブンカイユニット
環境サービス 20/01/09 富田				