

No. M-19-245

御見積書

岡-19-151A

株式会社IHIトレーディング 御中

2019年8月8日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: オゾンくん蒸脱臭装置(OS-22)点検・修理

御見積金額 ¥52,500

課長	審査	作成
若井	若井	菅田
19.8.8	19.8.8	19.8.8

伝票No. :
 御支払条件 : 貴社慣行払い
 受付日 : 2019年8月5日
 納入場所 : 貴社指定場所
 貴社名 :
 見積有効期限 : 発行後3ヶ月
 貴社名 : ホテルミドリいわき植田 様
 機種名 : OS-22 / 010531号機 2011年6月生産

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	エアーポンプゴム足		4	個	600	2,400
1-2	本体ゴム足		2	個	1,750	3,500
1-3	定期交換部品	交換奨励	1	式	49,000	49,000
①小計						54,900
2-1	部品交換工賃		0.6	H	9,000	5,400
2-2	オゾン発生量の確認		0.3	H	9,000	2,700
2-3	内外部点検・調整・運転検査・清掃		0.5	H	9,000	4,500
②小計						12,600
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③小計						8,000
①②③計						75,500
4-1	値引					▲ 500
同梱品:電源コード・ハンドル・ハンドル固定ネジ4本						
定価						合計 75,000
仕切価格 ×0.70						52,500

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

2019

8月 21日


ご署名

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

株式会社IHIトレーディング

TEL 第一営業部 TEL 03-3213-7628

IT 75-0167



元払

19年 9月 3日 福山通運

荷物領収原票

(0246)62-3737

お
届
け
先
福島県いわき市
植田町中央1-6-9ホテルミドリ いわき植田
克(かつみ)様

様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11H3000-067
OS-22 010531
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-4724

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 6 4 7 2 4 0 1 a 発店 517 1個口

お
届
け
先
(0246)62-3737
福島県いわき市
植田町中央1-6-9ホテルミドリ いわき植田
克(かつみ)様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11H3000-067
OS-22 010531
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-4724

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 4 7 2 4 0 1 a 発店 517 No. 6472

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 9月 3日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019 年 9 月 2 日
株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	OS-22
客 先	代理店	千代田工販株式会社 様	機 番	010531
環営メ	ユーザー名	ホテルミドリいわき植田 様	製造年月日	平成 23 (2011) 年 6 月
環 品	修 理 者	富田	アワメータ	
計	返 送 先	ホテルミドリいわき植田 様	発 送 日	2019 年 9 月 3 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置（受付日 2019 年 8 月 5 日）

異音がする。

（点検結果・処置）

1. エアーポンプのゴム足の切れによる、ポンプ作動時の筐体への共振音でした。
エアーポンプのゴム足を交換しました。
（ゴム足は共振音防止の為、ポンプを宙に浮かせる役目をしています。）
2. 本体ゴム足左右共に割れがありましたので、交換しました。
3. 定期交換部品は、交換奨励させて頂きましたところ、交換を承りましたので交換しました。

[2] 運転検査

1. 空気清浄運転 正常
2. オゾンくん蒸（脱臭）運転 正常
3. オゾン発生量の確認 合格

流量 12.0 L/min オゾン濃度 320 ppm オゾン発生量 0.49 g/h
（規格 オゾン発生量 0.4 g/h 以上）

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

承認	その他			
若 19.9.2 井	付属品；電源コード（2Pプラグ付）・ハンドル・ハンドル固定ネジ4本			
審査	交換部品			
若 19.9.2 井	部品番号	部品名称	数量	備 考
		エアーポンプゴム足	4 個	
		本体ゴム足	2 個	
作成		定期交換部品	1 式	
富 19.9.2 田				

交 換 部 品

顧客名	ホテルミドリ いわき植田 様			作成日	2019年9月2日
機 種	OS-22	機 番	010531	製造日	平成23(2011)年6月

1 エアーポンプゴムアシ

交換前



交換後



2 本体ゴム足

交換前



交換後



承認



審査



作成



3 定期交換部品



左側 プレフィルター
中央 オゾン分解触媒
右側 脱臭剤