

点検・修理報告書

管理 No. 20180563
発行日: 2018年 6月 6日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	年 月 日	作業時間: 2 Hr	
顧客名	うえだ歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	大阪府箕面市粟生間谷西1-1-6	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 1 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100652	運転回数: 1241	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ドアが開いてしまう。

原因

ドアワイヤ - 切れ

処置、作業内容

ドアワイヤ - 交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアワイヤ - 右・左		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

TEL(072)734-7777 FAX(072)734-7778

ご署名 理事長 植田 憲太郎

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	責任技術者	作業者