

点検・修理報告書

管理 No. 20180560

発行日: 2018 年 6 月 14 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 6 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	ひらの歯科 様	TEL:	
所在地	香川県高松市木太町2063-6	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 11 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100012100042	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ドア開閉時に異音がある			
原因			
ドアワイヤーバネが側面パネルと干渉していた為			
処置、作業内容			
エッジガードの取付け調整			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 比良野 哲彦 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	いひ