

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2019 年 8 月 20 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 8 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	まとは歯科 様		TEL:
所在地	大阪府豊中市庄内東町1-7-13		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100057	運転回数: 2749
------	----------------	------------



不具合状況、依頼内容、異常履歴

扉が開かない

原因 ドアレバーの芋ネジの緩み

処置、作業内容

ネジロックを塗布で再発防止しました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1			1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技術料	
		出張料	
		合計	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 17 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/08/22 富田	環境PJサービス '19/08/20 安田