


点検・修理報告書

管理 No. 20190325

発行日：2019 年 3 月 27 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 3 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	まとは歯科 様	TEL：	
所在地	大阪府豊中市庄内東町1-7-13		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 大阪本社		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100057	運転回数： 2395
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー31(缶内加圧異常)が発生致しました。		
原因		
・水ポンプの電磁弁が故障していました。		
(電磁弁が正常に作動せず適量の精製水がSGに供給できずエラー発生しました)		
処置、作業内容		
 		
・水ポンプの交換をしました。 ・給水タンク内の清掃しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	水ポンプASSY		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町
1丁目7-13 EAST-1 1F

ご署名 院長 的場保典

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田
'19/03/27	'19/03/27