

点検・修理報告書

管理 No.

QM-078

発行日:

2020年 1月 13日

IC Washer	
作業年月日	2020年1月10日 作業時間: 8 Hr
顧客名	赤瀬歯科医院 様 TEL: 0898-48-3748
所在地	媛県今治市古国分2-1-13 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100178	運転回数: 1207回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー2 洗浄槽満水エラーが発生した。

原因

・水流量計が故障しておりました。

処置、作業内容

・水流量計を新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	水流量計		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

媛県今治市古国分2丁目番13号

赤瀬 公 計

ご署名

赤瀬 公 計

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	桐野
20/01/13	20/01/13	20/01/13