

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 2019年 9月 11日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019年 8月 28日		作業時間: Hr
顧客名	かわさき歯科医院	様	TEL:
所在地	大阪府寝屋川市東大和町11-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014年 4月 25日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 13100038	運転回数: 4086
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー10 凝縮タンク満水

原因

凝縮タンクの満水を検知するセンサーの誤作動

処置、作業内容

凝縮タンクの満水を検知するセンサーの交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償	2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

2019.9.18 寝屋川市東大和町11-4
医療法人協会 かわさき歯科医院

ご署名 TEL 072-803-7018

修理業者 株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田