

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020 年 6 月 8 日 【対応日】 2020 年 6 月 9 日 (3:00 ~)
 【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:) ☒ ディーラー(担当者: 村田歯科商店 飯田様 (080-3107-2864))
☐ ユーザー ☐ その他()
 【所在地&ユーザー名】 奈良 ほろろ歯科

案件No. 20136

電話受付: 尾形

電話・現地対応: 小嶋

送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100162)

【症状・エラーコード】

エラー1 漏洩検出

【対応方法】

☐ 預かり修理 (代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数: () 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD> ☐ 水 ☒ 水&温水
 <ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD> ☐ 標準ラック ☒ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用> ☒ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無
 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】

熱水消毒一排水時に発生(6/6(土))

「超」汚い!!

フットスイッチが取れてる。

後日取付け

対策⑧エデ⑧

点検・修理報告書

管理 No. 202005508

発行日: 年 月 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2020 年 6 月 9 日		作業時間: Hr
顧客名	はつおか歯科 様	TEL:	
所在地	奈良県磯城郡田原本町秦庄458-7	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 11 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100162	運転回数: 1471 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 エラー1 漏洩検出			
原因 循環ライン 継手からの水漏れ			
処置、作業内容 継手の交換 (対策品)			
特記事項 パッキンなどの交換が必要です。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒636-0343 奈良県磯城郡田原本町秦庄458-7
はつおか歯科
院長 初岡和樹
TEL 0744-32-2405 FAX 0744-32-2472

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	小ハ