

明細書

2018年11月29日

株式会社モリタ 大阪本社営業部

津田 様

株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

件 名:スリッパ殺菌ディスペンサー出張修理

御見積金額

¥25,580

御支払条件 : 貴社慣行払い

交換作業日は別途ご相談

納入場所 :兵庫県西宮市小松北町2-1-22 樋口第一ビル まつうら歯科クリニック 様

見積有効期限 : 発行後3ヶ月

課長	審査	作成
若 '18.11.29 井	若 '18.11.29 井	富 '18.11.29 田

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	部品					
	プッシュプレート:L		1	枚	1,130	1,130
	プッシュプレート:R		1	枚	1,130	1,130
					小計	2,260
2	工賃					
	部品交換 内外部点検 清掃		1.0	H	8,000	8,000
					小計	8,000
3	出張費(交通費含む)					
	日当・交通費	往復の距離数	100	km	120	12,000
	有料道路料金		1	式	3,020	3,020
	駐車料金		1	式	300	300
					小計	15,320
					小計	
					合計	25,580

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 定期交換部品以外の部品が発生した場合は、別途お見積りとなります。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

月 日

ご署名

TEL

印

D) 作業報 告 書

依頼者	三つうさ建設(株) ニック			様	ご承認印
住所	兵庫県西宮市小島北町2-1-22			相良	
型式	SSPX-V	著	号機	501333X	様
型式	SSPX-V	著	号機	501333X	様
先工	継続	有料	無料	製	番
取扱業者名	ご担当 様				

ご依頼内容・現象
 〇スリッパが出る

原因
 〇70℃以下70℃以上の温度に50分間付不反応のため

処置
 〇70℃以下70℃以上(L,R)交換24時間運転確認済

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 付着異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様の伝言
 〇無添付 あり ない

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

作業日 20 18 年 11 月 14 日

形状	1. 保守 2. 修理 3. 点検 4. 点検 5. 点検	6. 点検
サージ	1. 点検 2. 点検 3. 点検	4. 点検
作業区分	00. 点検 01. 点検 02. 点検 03. 点検 04. 点検 05. 点検 06. 点検 07. 点検 08. 点検 09. 点検 10. 点検 11. 点検 12. 点検 13. 点検 14. 点検 15. 点検 16. 点検 17. 点検 18. 点検 19. 点検 20. 点検 21. 点検 22. 点検 23. 点検 24. 点検 25. 点検 26. 点検 27. 点検 28. 点検 29. 点検 30. 点検 31. 点検 32. 点検 33. 点検 34. 点検 35. 点検 36. 点検 37. 点検 38. 点検 39. 点検 40. 点検 41. 点検 42. 点検 43. 点検 44. 点検 45. 点検 46. 点検 47. 点検 48. 点検 49. 点検 50. 点検 51. 点検 52. 点検 53. 点検 54. 点検 55. 点検 56. 点検 57. 点検 58. 点検 59. 点検 60. 点検 61. 点検 62. 点検 63. 点検 64. 点検 65. 点検 66. 点検 67. 点検 68. 点検 69. 点検 70. 点検 71. 点検 72. 点検 73. 点検 74. 点検 75. 点検 76. 点検 77. 点検 78. 点検 79. 点検 80. 点検 81. 点検 82. 点検 83. 点検 84. 点検 85. 点検 86. 点検 87. 点検 88. 点検 89. 点検 90. 点検 91. 点検 92. 点検 93. 点検 94. 点検 95. 点検 96. 点検 97. 点検 98. 点検 99. 点検	100. 点検

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
70	70℃以下70℃以上の温度に50分間付不反応のため	1	6500	6500
71	71℃以下71℃以上の温度に50分間付不反応のため	1	10000	10000
72	72℃以下72℃以上の温度に50分間付不反応のため	1	3020	3020
73	73℃以下73℃以上の温度に50分間付不反応のため	1	300	300

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)
2	技術料	1 名 × 6500 円
3	派遣料	100 名 × 100 円
4	宿泊費	泊 × 名 × 100 円
5	諸経費	高速料金 3020
6		駐車場料金 300

※(昨)モリタ様経由

①管理No.	807365
②作業口	20 78/1/1X
③Uコード	02988/1/1X
④⑤機種コード	111 - 08
⑥製造No.	501333X
⑦保守・サービス形態	9-12-50
⑧故障コード	23-099-1
⑨実施SC	67
⑩技術者	67
⑪耐行・応援	
⑫原因・処置	7-9-11-2

お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者 → 経理 → 請求

点検・出張修理依頼書 兼 発注書

発信元:	株式会社モリタ
拠点:	本社営業部
担当者:	津田 様
TEL(携帯):	06-6368-6100
FAX:	06-6380-2214

依頼日 2018/11/14

☒ 出張修理依頼☐ 保守点検(契約有り)☐ スポット点検(契約無し)☐ その他

送り先: 株式会社HIEI ヴォー

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

担当者:

機種

ウォッシャー・デイスインフエクター

☐ WD-150

オートクレープ

☐ BC-17

スリッパ殺菌デイスセンサー

☐ IC Washer☐ IC Clave

医院名

まつうら歯科クリニック

ご担当者

ご住所

兵庫県西宮市小松北町2-1-22 樋口第一ビル

TEL

0798-41-1114

製品名: 上記記載いただいておりますが、念のため再度機種の確認をお願いします。

シリアルNo.

販売店

人江 様

11月14日

納入日

年 月 日

訪問希望日時

年 月 日 時~

保証期間

(内)

外)

保守契約種類

故障状況(できるだけ詳細に)

スリッパが出てこない

(ウォッシャー・デイスの破損)

備考