

点検・修理報告書

管理 No. 19179
発行日：2020 年 2 月 13 日

機種/型式	WD-150				
作業年月日	2020 年 1 月 21 日			作業時間：	8 Hr
顧客名	はびねす歯科石橋駅前クリニック 様			TEL：	
所在地	大阪府池田市石橋1-13-12F			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2014 年 8 月 6 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号：	14060075	運転回数：	4606回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー 1 9 洗浄槽満水エラーが発生した。					
原因					
・給水エルボから水漏れがありました。					
処置、作業内容					
・給水エルボと排水ポンプを交換しました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水エルボ		1		
2	排水ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. <u>無償</u>	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
医療法人 はびねす 6 日 理事長 野澤 修一 〒563-0032 大阪府池田市石橋1-13-12 階 ご署名 TEL 072-762-4618 FAX 072-762-4619 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/04/15 地	富 '20/02/13 田	安 '20/02/13 田