

点検・修理報告書

管理 No. 21034
発行日: 2021年5月14日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年5月14日 作業時間: 8 Hr
顧客名	いずい歯科 様 TEL: 06-6758-3180
所在地	大阪府大阪市生野区巽東3-1-15 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 7 月 17 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100344	運転回数: 1988回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー28 缶体ヒーター温度異常が発生した。		
原因		
・缶体ヒーター4枚のうち、1枚が断線しておりました。そのために、缶体ヒーターの温度が上がらず、エラー28が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・故障した缶体ヒーターを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶体ヒーター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 5 月 17日

ご署名 泉井 4じり 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'21/05/14	'21/05/14	'21/05/14