

点検・修理報告書

管理 No. 210018
発行日: 2021年6月29日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月23日		作業時間: 8 Hr
顧客名	野坂歯科医院 様		TEL: 0742-45-4457
所在地	奈良県奈良市鶴舞東町2-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 12 月 4 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300104	運転回数: 591回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドア開放準備中表示（赤）が2度発生した。		
運転開始後すぐ。		
残り1分で終了のタイミング。		
原因		
・運転中に何らかの原因でハンドルが回り、ドア開放を検知したため、ドア開放のための準備を開始したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ハンドルおよびロック機構の再調整をさせていただきました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 6 月 29 日

ご署名

野坂 幸男



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者