

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区三木吉島170番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

お客様	名称	麻布十番ザタワーデントル様		製造番号	14080156	ご確認 鈴木 三ノ谷
	住所	東京都港区三田1丁目7-11ザタワーデントル		納入検査実施日	2015年6月5日(金)	
	納入場所			納入検査・会社・実地者	(株)ムウテック 板谷、三ノ谷	

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

IHIシバウラ様への御請求額					
WD 設置費用一式					¥35,000
派遣料・出張費 100円/km	1人目	(往復22km)	A		¥2,200
"	2人目	A × 0.6	B		¥1,320
交通費(湯島⇄麻布十番)地下鉄代		¥390 × 2名			¥780
		合 計			¥39,300