

修理報告書

お客様	つがクリニック様 担当者:院長先生			機種	ONW-10
所在地	住所:千葉県千葉市若葉区都賀2-24-1 電話:043-214-5560			機番	178
販売店	岩渕薬品株式会社 千葉営業所 山倉様 電話: 043-231-2521			納品日	平成15年 9月8日
				依頼日	平成21年 8月6日
修理者	新鋭工業 東京支店	作業時間	60分	作業日	平成21年 8月11日

不具合内容

フィルタランプの点灯時期:定期交換部品の交換を実施して欲しいと、ユーザー様より依頼有り。

不具合原因(故障箇所)と処置内容

対応:定期交換部品(オゾン分解触媒、ドレーントラップフィルター)の交換を実施。またフィルターランプの点灯を解除する作業を行った。その後運転確認を行った。運転確認は特に問題なし。(インジケーターの色変わりも問題なし。)

備考:プログラムバージョン8、上部フィルターの固定も実施。
修理金額合計: 定価¥48,400(税抜価格)
オゾン分解触媒(定価¥25,000) + 出向料(定価¥14,400) + 技術料(定価¥9,000)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
010400052	定期交換部品	1	

2009年8月11日


修理完了済み

納品書兼請求明細書



安全と省力化で医療福祉社会を

新鋭工業株式会社



〒284-0033 TEL 043-236-7707 FAX 043-485-5242

千葉県四街道市鷹の台1-5

岩瀬薬品株式会社 業務部

様

御得意先コード 01104-000

サイン

本社 埼玉県上尾市平方須賀308-2 〒362-0055 東京支店 東京都文京区本郷3-12-5 〒113-0033
TEL (048)725-1786 FAX (048)725-7550 TEL (03)3816-0444 FAX (03)3816-0406
大阪支店 大阪府中央区今橋1-6-1 〒541-0042 札幌支店 札幌市東区北七条東4丁目 〒060-0907
TEL (06)6228-3311 FAX (06)6228-3321 TEL (011)741-7752 FAX (011)753-2703
広島支店 広島市西区庚午中4-10-36 〒733-0822 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 〒683-0001
TEL (082)275-0740 FAX (082)275-0760 TEL (0859)34-5675 FAX (0859)34-5708
仙台支店 仙台市若林区六丁の目中町10-3 〒984-0012 新潟支店 新潟市中央区関屋田町1-1 〒951-8136
TEL (022)288-4660 FAX (022)288-4661 TEL (025)233-0592 FAX (025)233-0573
岡山支店 岡山市中島田町1-7-8 〒700-0982
TEL (086)235-0323 FAX (086)235-0324

御届け先					(17)	＜御買上伝票＞
つがクリニック 様						発行 2009/08/11
商品コード:商品名					シリアルNo.	No 2-3528544-0
					数量	貴社注文番号/備考
000819903 定期交換部品 (松本機)					1	定価¥25,000
000819903 技術料					1	定価¥9,000
000819903 出向料					1	定価¥14,400
000819999 千葉営業所 山倉様分					1	0
000819999 ユーザー様修理完了済み分					1	0
弊社発送部署					非課税合計	伝票合計
東京支店					0	43,560
					課税合計	43,560
						ページ
						1 / 1