

# 《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 11月 6日  
【対応日】 2018年 11月 9日  
【連絡元】 ■モリタ (担当者: 石塚 様)  
□ユーザー  
□その他 ( )  
【ユーザー名 & 県名】東京都 カリフォルニア矯正歯科

IC Washer【機番: 】

BC-17【機番: 14070120】

【症状】

【症状】

エラー30  
エラー31

【対応方法】□引取り修理 (代替機no. )

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ( )  
□その他 ( )

【対応方法】■引取り修理 (代替機no. 14070113)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ( )  
□その他 ( )

【給水方法】□水

□水&お湯

【給水方法】■アイオニー使用

□精製水購入

□その他 ( )

【ラック種類】□標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【滅菌バッグ】■ディスポ

□リユース

【網の種類】□トレー棚

■網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ■有 □無

【設置場所】

【備考】

ノーマンテの為引き上げにて修理予定→要見積

【備考】