

鷺沼診療所 OED-1000S 不具合 2016 10/7訪問。

- 異常内容
- ・排水異常
 - ・オゾン水生成異常発生。



トレーを使用せず、スポンジ等消毒していた。
オゾナイザーに水が入っていた。

