

点検・修理報告書

管理 No. QM-038

発行日: 2019年 11月 6日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 11 月 6 日 作業時間: 16 Hr
顧客名	デンタル文京白山 様 TEL: 03-6801-8602
所在地	東京都文京区白山1-37-3 EXAM白山2F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 6 月 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100405	運転回数: 42回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常		
・エラー30 圧力センサ異常		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し電源が切れておりました		
(製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも高感度になっており正常な運転状態でも過敏に作動してしまいました)		
・圧力センサが故障しておりました		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを交換しました		
・圧力センサを交換しました		
・各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		1		
2	圧力センサ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒113-0001 東京都文京区白山1-37-3
年 EXAM白山2F
デンタル文京白山
ご署名 TEL 03-6801-8602 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/11/06	'19/11/06	'19/11/06