

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 1 月 29 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 1 月 23 日		作業時間： Hr
顧客名	グラントウキョウスワン歯科・矯正歯科 様	TEL： 03-6206-3385	
所在地	東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 4 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100315	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー1 漏洩検出			
原因			
・機体内部 循環水ライン樹脂継手亀裂により水漏れで漏洩センサーが作動			
処置、作業内容			
・循環水ライン樹脂継手交換 (対策部品)			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・循環水ライン樹脂継手		6		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 1 月 30 日

ご署名 清水 菜奈恵



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/01/23 桐野	環境PJ '19/01/23 桐野