

宮川内科胃腸科医院 H29 3/14対応
給水分岐栓より水漏れするという内容



ここから水漏れ有り
指摘あり。



OED側へ

交換して対応

