

点検・修理報告書

管理 No. 20302
発行日: 2020/11/29

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020年11月10日 作業時間: 8 Hr
顧客名	用賀ライオンズ歯科 様 TEL: 03-5491-5550
所在地	東京都世田谷区用賀4-30-14 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 5 月 26 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100447	運転回数: 43回
------	--------------	-----------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・上部スプレーアーム取り付け部が折れた。

原因

・上部スプレーアームに機材が干渉してしまった可能性があります。

処置、作業内容

・固定ねじ、スプレーアームを交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	固定ねじ		1		
2	スプレーアーム		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 1 日

ご署名 高島 康 (高島 康)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20/11/29	20/11/29	20/11/29
池	田	藤