

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2021 年 2 月 22 日	【対応日】	2021 年 2 月 26 日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	東京都 横原歯科		

案件No. 20879
 電話受付:
 現地対応: 慶頼 さん
 送り状番号:

【機種】 IC Washer ・ IC Clave (機番: 13100040)	WD-150	BC-17
---	--------	-------

【症状・エラーコード】 循環水圧低下

【対応方法】 ☐ 預かり修理 (代替機No.) ☒ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換() ☒ その他 (※)

【運転情報】 運転回数: (1707) 回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: () ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	<ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・) ☐ 精製水購入 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☐ 網バスケット
--	---

【設置場所】 ☐ 作業台上 ☒ シンク下 ☐ その他()
【現地対応者コメント・所感】 ※ 中殺スプレー/スプレーがらついておらず、その分洗浄が 速が、エラーが出たと思われ、検見を依頼した。 ・ BC (1321回) とともに 1000回を超えているので X27125の提案を行った。