

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2021年 5 月 19 日	【対応日】	2021年 11 月 30 日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者: 22) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	東京都 国際政策銀診療所		

案件No. 210133
 210685
 電話受付:
 現地対応: 宮下、小川、
 送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100543)

【症状・エラーコード】
 洗浄槽の水エラー

【対応方法】
☐ 預かり修理 (代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☒ その他 (※)

【運転情報】
 運転回数: (230) 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☒ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☒ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☒ 有 ☐ 無
 <SSSフィルター洗浄>
☒ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 ※ 排水ホース取り出し調整
 ・ パラータ変更
 排水消毒後量 12ℓ → 11.5ℓ
 排水時間 90秒 → 100秒
 凝縮開始温度 65℃ → 70℃