

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 2020年 10月 6日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 9 月 30 日		作業時間: 7 Hr
顧客名	おおにしデンタルクリニック 様		TEL:
所在地	東京都墨田区菊川1-10-6ナチュラルストリーム1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070127	運転回数: メンテ215
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
トータル5513		
・エラー31 缶内加圧異常		
原因		
・排蒸弁ゴミが詰まり閉じなくなっていました。よって圧力低下		
・パッキン破損していました		
・ロックレバー止ねじ増し締め		
処置、作業内容		
・排蒸弁交換		
・ドアパッキン交換		
・給排水タンク清掃		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排蒸弁		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 7 日

ご署名

大西雅己

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者