

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 3 月 22日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年 1 月 10日		作業時間: Hr
顧客名	中村小児歯科 クリニック	様	TEL: 0153-52-4182
所在地	北海道厚岸郡厚岸町宮園1丁目171番地		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 北海道支店		ご担当 様
納入年月日	2015年 11 月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・ ☒ 取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100014	運転回数: 836	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・ドアからの蒸気漏れ			
原因 ・ドアパッキンの切れ : 検証の結果、劣化によるものでございます。			
処置、作業内容 ・ドアパッキン交換			
特記事項 ■ ■ ■ ■ BMS-Test ☒ STEAM			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		40

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

厚岸郡厚岸町宮園1丁目171番地
中村小児歯科クリニック

ご署名 院長 中 村 俊 雄 印

TEL 52-4182 責任技術者 作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



小 16P