

一般財団法人化学物質評価研究機構 御中

2020 年 12 月 1 日

株式会社 I H I アグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ

畑村修



オゾン殺菌ボックス HZ-40 の被災に関する見解書

2020 年 7 月 15 日に実施した オゾン殺菌ボックス HZ-40 の被災状況とその修復作業について、下記の通り見解を報告します。

記

【当該装置】

名称・型式：オゾン殺菌ボックス HZ-40

機番：010013

【被災状況】

運転中の浸水により電源部、酸素発生部（PSA）、オゾン発生部、パッキン、センサーおよびファンが損傷しており交換が必要である。

【交換部品】

電源ケーブル ノイズフィルタ

PSA吸着筒、電磁弁、コンプレッサ、サイレンサ

オゾナイザ

扉パッキン、オゾン分解触媒、均圧触媒

オゾンセンサ

オゾン分解ファン、循環ファン

—以上—