

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528 FAX(086)944-9030

NO. 00000

お客様	名称	しまぎき歯科医院	製造番号	100170	ご確認 岡山
	住所・TEL	00 光禄寺町市加賀野4-15-30	納入日	2016.12.5	
	モリタ・営業所・担当TEL	盛岡営業所 中塚様	納入検査・会社・実施者	エニサービス㈱ 舟山	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	┐	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		┐	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		┐	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		┐	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	┐	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	┐	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		┐	入力・出力確認
	┐	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	┐	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	┐	ローラーポンプの動作確認			
給排水	┐	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	┐	付属品の確認
	┐	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
				┐	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考		数量	
	ストレーナー	2個	
	オリフィス	1個	50HZ付属品