

D 作業報告書

お得意様 エスエスサービス	様	ご承認 (印)
住所		
TEL 019-687-1110	実名 佐藤 隆	依頼 様
機種 型式 TC Washap	号機 回数	回
完了	継続	有料
無料	製番 100126	
取扱業者名 エスエスサービス	様	ご担当者 中澤 様

ご依頼内容・現象
Q エア-発火(エア-1:漏れ検出)

原因
Q 漏水センサー感度不良
(室内配管等と思われる。)

処置
Q 漏水センサー部品と交換
Q 漏水センサー確認
Q 同運転中も確認見えて下り。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 10 月 14 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 点検 整備	5 点検	9 対象 外	(摘要✓)
サービ ス形態	1 保守 期間	2 ポ ット	3 CM	医療 機器		区分	特 非 管 特
作 業 区 分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 50 分
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター
							90 そ 他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コ ー ド	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
	漏水センサー	1		22500

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H× 1 名× 7500 円	22500
3	派遣料	192km×100× 各× 2 円	38400
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6			

サービス
センター

TEL 026-273-0050

実
施
者

佐藤 隆

部署長	入力	検印	納品書
		佐藤	久保

①管理 No. 782474

②作業日 20 16 10 14

③Uコード 0196871110

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100126

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード

⑨実施SC 55

⑩技術者 36

⑪同行・応援 70

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 63900
⑮	
⑯	税別合計金額 63900
⑰	消費税 5112
ご請求金額 ¥ 69012	
納 品 書 No. 6193	