

点検・修理報告書

管理 No. 210316
発行日: 2021/9/3

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年8月26日			作業時間:	Hr
顧客名	角間川歯科医院 様			TEL:	0187-65-3536
所在地	秋田県大仙市角間川町字中前田11			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2020 年 12 月 15 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100527	運転回数:		
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
運転中に電源が落ちた。					
原因					
装置本体から水漏れが発生し、スイッチング電源に水がかかりショートして電源が落ちた。					
処置、作業内容					
装置本体の水漏れ箇所の修復。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。					
2021 年 8 月 17 日 ご署名 石井 水 樹 印					

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/08/27 菊池	サービスG '21/08/27 小山	サービスG '21/08/27 佐藤