

小型 全自動洗淨消毒装置 WD-150 檢査表

1Hシバウラ用

お客様	小松ども薬科	製造番号 13100036	点検実施日 2017.7.12	ご承認印 J-12
住所		運転時間 時間	点検実施者 升少、千葉	
納入場所	洗浄滅菌室	サービス形態 定期・保守・フルメンテ	モリタ担当部署	

- 開閉動作確認
 - ドアパッキン目視点検
 - ドアフックの掛け・締め付け位置確認
 - ドア締め付けスイッチ作動確認
 - インターロック動作確認
 - テンションスプリングの取付け状態・伸び量確認
 - ドアパネルの取付け状態・キズ
 - ドアヒンジの動作
 - ドア緊急時開放スイッチ機構確認
 - ドア開放スイッチON時の開放状態

- 洗剤ポンプ

 - ✓ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
 - ✓ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
 - ✓ ポンプチューブの漏れ・漏れ
 - ✓ ローラーポンプの動作確認
 - ✓ 流量計の検出状態
 - ✓ 洗剤投入の確認
 - ✓ 洗剤レベルセンサーの作動確認

- 乾燥ユニット
 - 乾燥ファンの取り付け状態
 - 乾燥ファンの作動状態・異音
 - 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
 - プレフィルターの汚れ
 - メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
 - 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
 - 外部排水栓手・ホースの漏れ
 - 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
 - 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
 - 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
 - 給水弁の作動状態・漏れ
 - 給湯弁の作動状態・漏れ
 - RO水弁の作動状態・漏れ
 - 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
 - 給水タンクの取り付け状態・漏れ
 - 排水タンクの取り付け状態・漏れ
 - 凝縮期の取り付け状態・漏れ
 - 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

- ポンプ
 - 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
 - 循環ポンプの作動状態・異音
 - 防振ゴムの取り付け状態・劣化
 - 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
 - 排水ポンプの作動状態・異音

- 洗浄槽
 - キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
 - 槽内LEDが各工程色で点灯している
 - 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
 - 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
 - ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
 - 排水口フィルターの汚れ・詰まり
 - 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
 - ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

- 電装系
 - ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
 - ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
 - ✓ 電源スイッチの作動状態
 - ✓ 行程表示LEDの点灯
 - ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
 - ✓ 各基板のコネクター・緩み確認
 - ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
 - ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
 - ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
 - ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

- 外装・設置
 - ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
 - ✓ アジャスタフットの緩み・設置状態
 - ✓ キズ・汚れ
 - ✓ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
 - エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
 - 洗剤ボンブチュウブ


- #### 性能評価

※ 2.5用車輪や破損の点、後日、交換
改ぼる。(部品入荷後)

運転確認

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
~ 齧 10°半2 (上、下)	1
~ 木 10°半2 -7"	2
~ TOLUOL9-	1
~ XS2-70L9-	1



機械事業本部営業部 営業サービス G
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地 70-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様用

お客様	名前	小松 じとも	性別	男	製造番号	13100036	点検実施日	2017.7.12	ご承認印
	住所			返却時間	1286回	点検実施者	井上, 干葉		
	納入場所	洗濯機販売		サービス形態		モリタ担当部署			

計裝(安全)

- 圧力計0点指示誤差

ドア

 - フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット作動確認
 - ドアロックユニット作動確認
 - 蓋板のキズ・汚れ
 -

缶体

 - 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - 減菌温度センサの汚れ
 - 网力ゴの破損、汚れ
 - 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

 - フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
 - シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
 - 給気弁の作動状態・漏れ
 - 排蒸弁の作動状態・漏れ
 - 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
 - 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ストレーナーの汚れ
 - 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
 - 安全弁(減菌室)の漏れ
 - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 - ダンプナーの漏れ・接続割れ
 - 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
 - ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
 - ✓ フランジバッキン漏れ
 - ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
 - ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
 - ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
 - ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
 - 真空到達度

給水タンク

- ### ■ 給水タンクの損傷・漏れ

下部

- 盖・取っ手の損傷・割れ
 - フロートスイッチの作動状態・汚れ
排水タンク
 - タンクの汚れ・漏れ
 - フロートスイッチの作動状態・汚れ

卷之三

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
 - ディスプレイの色あせ・表示確認
 - 電源スイッチの作動状態
 - 行程表示LEDの点灯
 - 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
 - 各基板のコネクター締み確認
 - 端子の締み・コネクターの接続確認
 - 配線の変色・損傷有無・結束状態
 - 圧力センサーの取付け状態・入力確認
 - ヒーター配線の締み・変色有無(ボイラー・乾燥)

例挂-机器

- 本体の水平確認・基準傾き内
 アジャスタフットの緩み・設置状態
 キズ・汚れ
 剥離バネルカバーのキズ・汚れ・損傷

倒叙

- 運転プログラムの確認
 - 入力・出力確認
 - 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - エアーフィルターのつまり、汚れ
 - 性能評価
 - B&Dテスト実施
 - ケミカルインジケーターによる判定
 - リークチェック
 - キャリブレーションの実施(温度・圧力)

*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。		運転確認
交換部品（名称・型式）	数量	
●前ハブニ	1	



株式会社IHI

機械事業本部営業部 営業廿二十六室

元794-8122岡山県岡山市東区西本寺新地

TEI 086-944-6528 FAX 086-942-9030