

D 作業報告書

依頼者様	郡山ラボール南科 様			ご承認印
住所	郡山市御前南6-73			
TEL	024-962-0830	室名		依頼
機種型式	ICフレブ	号機		回
完了	☒ 統	☒ 料	無料	製番
取扱業者名	(株)エムシーサービス		様	ご担当者
				中澤 様

作業日 20 17 年 6 月 21 日

保守形 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 6 点検 (摘要)

サービス形態 1 保守契約 2 ストップ CM 3 医療機器 4 区分 5 特 6 審判

作業区分 00 製品取元 10 納入設置 11 現地調査 20 定期点検 30 性能点検 40 点検 50 点検 60 性能点検 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

メモ

①管理 No. 794451

②作業日 20 17 06 21

③Uコード 0249620830

④機種コード 11 - 09

⑤製造 No. 100118

⑥保守・サービス形態 2-2-50

⑦故障コード

⑧実施SC 56

⑨技術者 89

⑩同行・応援 74

⑪原因・処理 9-0-1-2

特記事項

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

料 金 内 訳

⑬ A 部品代

⑭ B 技術料等 38,000

⑮

⑯ 税別合計金額 38,000

⑰ 消費税 3,040

⑱ 請求金額 41,040

納品書 No. 2265

1	基本・場付・点検・性能点検 (見積書No.)	
2	技術料 2.8h × 2名 × 7500円	30,000
3	派遣料 5km × 2名 × 100円	1,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費 (送料)	7,000
6		

ご依頼内容・現象

機械の交換作業及び試運転

原因

エラー-14

エラー-12

異音

処置

代替機入れ替えによる

分解及び修理

修理器送付

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 音響・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

郡山ラボール南科 様

実 施 者 中澤

TEL 024-962-0830

部署長 入力 捺印 納品書

29.6.21