

D 作業報告書

お客様 郡山ラボ・リ歯科 様	ご承認印
住所 福島県郡山市佐藤南5-73	
TEL 024-962-0830	ご依頼 様
機種 IC217	運搬回数 回
完了 継続 有料 無料 製番 00100118	
取扱業者名 THC ハウラ 様	ご担当者 小野 様

ご依頼内容・現象
エラ-14 残81-53修理

原因

処置
8/29 状況確認
9/6 代替器入れ替え
本日 修理器入れ替え
試運転B2 TE可バキム実施
気圧補正の設定方法説明

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 音報・Br ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 10 月 5 日

保守形態	1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 9 対象外 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間 2 スキフ 3 CM 医療機器 区分 特 非特
作業区分	90 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 50 撤去移設 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 アフター 90 その他

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 名 × 7500 円	75000
3	派遣料	1 名 × 100 円 × 10km × 2回	2000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サビセンター 郡山サービス 実施者 大平

TEL 024932-7636

メモ

特記事項

①管理No. 777318

②作業日 20 16 10 05

③Uコード 6249628830

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. 00100118

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-089-2

⑨実施SC 56

⑩技術者 74

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-0-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
A ⑭B	技術料等 32000
⑮	
⑯	税別合計金額 32000
B	消費税 2560
	34560
ご請求金額 ¥	34560

納品書No. 5752