

お得意様	郡山ラポール歯科 様		ご承認印
住所	郡山市御前南5-74		
TEL	024-962-0830	室名	
機種名	ア-471-7	メーカー	
型式	ICC (号機)	製造番号	100207
完了	継続	(有)料	無料

ご依頼内容・現象
 ICC ア-471-7 入替作業
 貸出器 No.87 設置 (ご依頼者 様)
 原因 (100219)
 処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし
 10/22 緊急の為、弊社貸出器設置
 本日、ICC 貸出器入替設置
 試運転
 修理品 ICC 返送致します。

お客様への伝言

作業日 20 18 年 11 月 16 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外	(摘要√)
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 F見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・振付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 1 人 × 2 名 × 8000 円	16,000
3	派遣料 5 km × 2 名 × 100 円	1,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費 送料	2,000
6	10/22 作業分	17,000

郡山サービス 実施者 植田 大平
 TEL 024-939-7156

責任技術者	検印	入力	納品書
植田	長川 30.11.30 原	小林	久保

取扱業者 (請求先)

ヒップグリテック
 (支店名) 環境サービス G
 (ご担当者) 小山
 (注文No.)

特記事項

①管理 No. 808739
 ②作業日 20 18 年 11 月 16 日
 ③Uコード 0249620830
 ④⑤機種コード 11 - 73
 ⑥製造 No. 100105
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 32 - -
 ⑨実施 SC 56
 ⑩技術者 48
 ⑪同行・応援 74, ,
 ⑫原因・処理 9-0-1-2

料金内訳

⑬ A
 A 部品代 0
 ⑭ B
 B 技術料等 4,000
 ⑮
 ⑯
 ⑰
 ⑱
 ⑲
 ⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿

ご請求金額 ¥ 44,280

納品書 No. 7449