

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 6 月 21 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 5 月 13 日		作業時間： Hr
顧客名	千葉デンタルオフィス 様	TEL： 022-727-6480	
所在地	宮城県仙台市青葉区三条町16-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 7 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		


装置情報	製造番号： 14080163	運転回数： 1064
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー3 機器内漏水		
・エラー19 洗浄槽満水		
原因		
・循環ポンプの出口配管ゴムCのホースバンド締めめの緩みから漏れ（エラー3）		
・槽内フィルター破損によって異物等が排水ポンプに流入し排水ポンプが故障したことによる排水不良（エラー19）		
処置、作業内容		
・循環ライン配管ゴムCのホースバンド締め付け		
・槽内フィルター、排水ポンプ、ドアパッキン交換		
・各種点検調整、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・槽内フィルター		1		
2	・排水ポンプ		1		
3	・ドアパッキン		1		
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

21 年 6 月 25 日

ご署名  印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/05/13 富田	環境PJ '19/05/13 安田

お客様への伝言

TEL 022-232-0050 者 21

--	--	--	--

新 品 制	
-------	--

B 実施者→取扱業者