

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 7月 3日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC clave		
作業年月日	2018年 6月 26日		作業時間: Hr
顧客名	清水たろう歯科 様	TEL: 025-257-0888	
所在地	新潟県新潟市中央区長潟 1201-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所		ご担当 長濱 様
納入年月日	2016年 8月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100141	運転回数: 1545回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
運転中の異音発生		
原因		
真空ポンプ内のバッキングが破損。 異音の原因となっておりまして。		
処置、作業内容		
真空ポンプを交換しまして。		
特記事項		
 BMS-Test STEAM		
デジタルモード コンパクトモード: OK		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
〒950-0932 新潟市中央区長潟1201-1

清水たろう歯科

ご署名 院長 清水 太郎

TEL 025-257-0888

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030