

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 6 月 5 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2018 年 5 月 29 日		作業時間： Hr
顧客名	御茶園通り歯科クリニック 様	TEL： 029-291-8884	
所在地	茨城県水戸市千波町462-6	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シム記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100043	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー10 凝縮タンク満水異常			
エラー8 循環水圧低下			
原因			
凝縮タンク水位センサー故障			
処置、作業内容			
凝縮タンク水位センサー交換			
各種調整、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・WD-150用 凝縮タンク水位センサー				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 6 月 13 日

ご署名

小室 幹及里



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ 18/05/29 安田	環PJ 18/05/29 安田