

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 22日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 4 月 22 日 作業時間: Hr
顧客名	たのうえ歯科 様 TEL: 048-291-6480
所在地	埼玉県川口市赤山1440-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 12 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100061	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ 仕上剤の洗浄槽への流入			
原因			
・ 洗剤・仕上剤内部ポンプ DPIチューブ継手劣化			
処置、作業内容			
・ 洗剤・仕上剤DPIチューブ継手交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 洗剤・仕上剤DPIチューブ継手		一式		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	※別途御見積

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 4 月 22日

ご署名

田上 浩三



修理業者

株式会社HIIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/04/22 富田	環境PJ '19/04/22 廣瀬