

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：### 年 7 月 2 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 5 月 23 日		作業時間： Hr
顧客名	谷塚藤波歯科医院 様	TEL： 048-929-0034	
所在地	埼玉県草加市谷塚1-5-11	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100101	運転回数： 16/1463	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー13 バキュームテストNG			
・エラー14 真空時間オーバー異常			
・エラー23 蒸気発生器温度センサー故障（返却時）			
・エラー11 蒸気発生器高温異常（返却時）			
原因			
・真空ポンプの故障（エラー13、14）			
・給水タンク配管の折れによる給水不良（エラー23、11 返却時）			
処置、作業内容			
・真空ポンプ交換			
・各種調整・再検査、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 2 日

ご署名 藤波 弘行 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJ
'19/05/23
富田

環境PJ
'19/05/23
三宅