

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2019 年 10 月 24 日 【対応日】 2019 年 10 月 25 日

【連絡元】 ☒ モリタ(担当者: 遠見 / 伊藤) ☐ ディーラー(担当者:)
☐ ユーザー ☐ その他()

【所在地&ユーザー名】 埼玉県 つかだ歯科・矯正歯科 クリニック

案件No. 19028

電話受付: 長閑

現地対応: 藤瀬

送り状番号:

【機種】

IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 14070145)

【症状・エラーコード】

○ドアイが暗くくぐらぐらする
 ○排水量が少なり(排水が止まる)

【対応方法】

☐ 預かり修理 (代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数: () 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()

※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD>

☐ 水
☐ 水&温水

<ICC・BC>

☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>

☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>

☐ 有 ☐ 無

<SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

<ICC・BC>

☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】