

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 10 月 3 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 9 月 24 日		作業時間： Hr
顧客名	しのざき歯科医院 様	TEL： 028-612-5418	
所在地	栃木県宇都宮市宝木町1-34-7	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 10 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100040	運転回数： 750/4238	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー31 缶内加圧異常			
原因			
・真空ポンプの劣化により缶内の蒸気を吸引しきれず、高温の蒸気がチャンパー内に溜まり加圧異常と認識の可能性			
・蒸気ヒーターの劣化による温度制御のブレ			
・ドアレバーの破損によるドア開閉不良の可能性			
・ドアパッキンの損傷によるエア漏れ			
・給水タンク内の汚れ等による給水不良			
処置、作業内容			
真空ポンプ、蒸気ヒーター、ドアレバー、ドアパッキン交換			
定期メンテナンス実施、各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプ		1		
2	・蒸気ヒーター		1		
3	・ヒーター用Oリング		1		
4	・BC-17用 ドアレバー		1		
5	・BC-17用 ドアパッキン		1		
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※別紙御見積

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

しのざき歯科医院

〒320-0061 栃木県宇都宮市宝木町1-34-7
ご署名 TEL 028-612-5418 FAX 028-612-5487

修理業者

株式会社HIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

環PJ '19/9/27 富田	環PJ '19/9/27 安田
-----------------------	-----------------------