

点検・修理報告書

管理 No. 20015
発行日: 2020年6月17日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020年6月15日		作業時間: 8 Hr
顧客名	入江歯科医院 様	TEL: 048-832-8131	
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F		ご担当 須永 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 照井 様
納入年月日	2019 年 1 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100395	運転回数: 2715回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.29 缶内温度異常（4月初旬に2回発生）		
原因		
・工場での確認作業においては再現しませんでしたので、器具の接触等、一過性の原因と想定されます。 （エラー発生のご連絡後、お預かりまでの間エラー再発の履歴はございませんでした。）		
処置、作業内容		
・缶内温度センサーを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶内温度センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		¥0
			技 術 料		¥0
			出 張 料		¥0
			合 計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 30 日
医療法人 入江歯科医院
ご事務長 入江 修 充

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/06/17	'20/06/17	'20/06/17