

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2020年9月7日	【対応日】	2020年9月11日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者: 10) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	栃木県 中津川歯科クリニック		

案件No. 20395
 電話受付: _____
 現地対応: エー・エス・エス 株式会社
 送り状番号: _____

【機種】 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 (BC-1) (機番: 14080160)

【症状・エラーコード】 E-30

【対応方法】 ☒ 預かり修理 (代替機No. 14060091) ☐ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換() ☐ その他 ()

【運転情報】 運転回数: (220) 回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: () ※ 消耗品の使用回数など
--

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	<ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・) ☒ 精製水購入 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☒ 網バスケット
--	---

【設置場所】 ☒ 作業台上 ☐ シンク下 ☐ その他() 【現地対応者コメント・所感】
