

点検・修理報告書

管理 No.

20XXX

発行日:

2021年5月24日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021年5月19日		作業時間: 8 Hr
顧客名	天田デンタルクリニック 様		TEL:
所在地	群馬県みどり市笠懸町阿左美1934-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 6 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100340	運転回数: 2050回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・音がうるさい。異音がする。		
原因		
・蒸気弁が作動したときに、かなり大きな異音が確認できました。		
音の発生源は蒸気弁であると考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・真空弁、排気弁も少しうなり音を発生していたので交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	真空弁		1		
3	排気弁		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

田 島

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		