

点検・修理報告書

管理 No. 20320
発行日: 2021年1月12日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2021 年 1 月 12 日		作業時間: — Hr
顧客名	ふじ歯科クリニック 様		TEL: 0276-47-3883
所在地	群馬県太田市藤阿久町800-3		ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 水村 様
納入年月日	2020 年 2 月 10 日	保証期間 内 ■ 外 □	付属品 —
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100475	運転回数: 393 回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラーNo.16 蒸気注入異常

原因

・電磁弁（蒸気弁）の動作不良。

蒸気弁がONしないことがあり、チャンバー内に蒸気が供給されずエラー発報しました。

処置、作業内容

・電磁弁（蒸気弁）を交換しました。

特記事項

・アジャスターが破損していたため交換しました。

・器械内のバージョンアップを実施しました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	三方電磁弁（蒸気弁）		1		
2	アジャスター		1		
3	ドアロックピン		1		
4					
5					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		¥0
			技 術 料		¥0
			出 張 料		¥0
			合 計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 2 日

ご署名

藤原 孝子



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/01/12 池	宮 21/01/12 田	三 21/01/12 宅