

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

モリタ用
作業用
IH用

お客様	名称 上尾中央総合病院 様	製造番号 100247	点検 実施日 2022年1月5日	11 承認 印	
	住所 埼玉県上尾市柏座1-10-10	運転回数 4704回	点検 実施者 中村・根岸		
	納入場所 口腔外科	サービス形態	モリタ 担当者		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ 交換
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ 交換
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ 交換
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ 交換

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃 清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ 交換
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり 清掃・交換
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

☒ 合 . 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
ドアパッキン 上	1
ドアパッキン 下	1
プレフィルタ	1
HEPAフィルタ	1
洗剤ポンプチューブ・仕上剤ポンプチューブ	2
排水口フィルタ(カップ型)	1
ラック接続ゴムブッシュ	1

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

作業報告書



エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	6687	作業日/納入日	2022/01/05(水)	ご依頼日/受付	2021/12/22(水)
お得意様	上尾中央総合病院 様			ご依頼者	ミチカミ 様
住所	埼玉県上尾市柏座1丁目10-10			室名	口腔外科
TEL	048-773-1111			保守契約	
実施センター	埼玉SC	TEL	049-222-0177	作業者	中村竜士
同行	根岸和徳	同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	IC Washer ー		
機種名	ウォッシャー・デイスINFECTOR	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
		製造番号	100247	運転回数	4704 回
機器2型		製造番号		機器3型	
機器4式		製造番号		機器5式	
作業区分	点検(既存)	完了・継続	完了	継続	有料・無料
請求先	株式会社 I H I 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	斉藤 様	見積No	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	定期保守点検		原因
	エラーNo・コード		

処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	・消耗部品、劣化部品の交換。 ・点検表に基づく各部の点検。 ・90℃設定において試運転。
	☒ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☒ 設定・PG確認	
	☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☒ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	-なし	ドアパッキン上	1.00	0	0		支給品
	-なし	ドアパッキン下	1.00	0	0		支給品
	-なし	プレフィルター	1.00	0	0		支給品
	-なし	HEPAフィルター	1.00	0	0		支給品
	-なし	洗剤ポンプチューブ	1.00	0	0		支給品
	-なし	仕上剤ポンプチューブ	1.00	0	0		支給品
	-なし	排水口フィルター	1.00	0	0		支給品
	-なし	ラック接続ゴムブッシュ	1.00	0	0		支給品

作業費用				円	合計	部品合計		円
	技術料	平日	H X 名 X	0,000 円 =		作業合計	38,600	円
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	20 km X 回 =				円
								円
	宿泊費		泊 X 名 X	円 =				円
	諸経費			3,000 円		税別合計金額	38,600	円
	駐車代			3,600 円		消費税(10%)	3,860	円
				円		ご請求額	42,460	円
				円				
				円				

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中村	松田公美			

納品書No.