

# ウォッシャーディスイنفエクター WD-150設置報告書

作業者用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 営業サービスグループ

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

|     |      |             |     |  |
|-----|------|-------------|-----|--|
| お客様 | 名称   | 製造番号        | ご確認 |  |
|     | 住所   | 納入日         |     |  |
|     | 納入場所 | 納入検査・会社・実施者 |     |  |

## 項目

| 項目    | 判定 | 検査項目                | 項目     | 判定 | 検査項目                 |
|-------|----|---------------------|--------|----|----------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認              | 外装・設置  | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内        |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検       |        | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態     |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認       |        | ✓  | キズ・汚れ                |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認     |        | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷    |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態    | 制御     | ✓  | 運転プログラムの確認           |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付     |        | ✓  | 入力・出力確認              |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ | 性能評価   | ✓  | インジケーターによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認            |        |    |                      |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認        |        |    |                      |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ    | その他    | ✓  | 付属品の確認               |
|       | ✓  | 外部排水ホースの取付状態、水漏れ    |        | ✓  | 運転説明                 |
|       |    |                     |        | ✓  | 装置内運転時異音・振動          |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態         | 運転検査結果 |    | トシ                   |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ        | 良好     |    |                      |
|       | ✓  | 行程表示LEDの点灯          |        |    |                      |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  |        |    |                      |

## 備考