

平成27年12月11日

受付No. 020

株式会社IHシパウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

TEL 043-238-0024
FAX

支店名	モリタ千葉営業所	担当者名	長濱 様
ユーザー名	おおにし歯科クリニック	お客様担当者	
納品年月日	2015/9/16	機種名/機番	IC W/100005
発生年月日	2015/12/10	発生場所	千葉県千葉市稲毛区緑町1-8-5

不具合内容

●内容

11月4日(水) エラー9【仕上剤供給異常】発生

医院側に聞き取りし洗剤チューブなどに異常が無いとの報告あり

エムシーサービス千葉にて現地確認、対応。

仕上剤チューブノズルの挿し直し、フロートセンサーの手動による
動作にて復旧

●原因

・チューブへのエア噛み？フロートセンサーの固着化？

品保本 '15/12/14 太田	品証 '15/12/14 塚本	廣 '15/12/11 瀬
------------------------	-----------------------	---------------------

回 答

【記入欄】

--	--	--