

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 19 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 4 日		作業時間： Hr
顧客名	海岸歯科室 こどもの歯医者さん 様		TEL： 043-278-7318
所在地	千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100147	運転回数：103	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー11 蒸気発生器高温異常			
原因			
・蒸気発生器温度センサーの故障			
処置、作業内容			
・蒸気発生器温度センサーの交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 蒸気発生器温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 3 月 20 日

ご署名

渡辺 孝子

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJ
'19/03/4
菊池

環境PJ
'19/03/4
小柳