

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 9月 24日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 9 月 9 日 作業時間: Hr
顧客名	松崎歯科医院 様 TEL: 03-3393-0648
所在地	東京都杉並区荻窪5-15-16 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 4 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100098	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー11 ドアセンサー異常			
原因			
・ ドアパッキンのゆるみ → ドアロックセンサーが作動せず			
処置、作業内容			
・ ドアパッキンの交換、ドアロックユニット調整			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 25 日

ご署名

松崎



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

